

**(GB)** TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS

**(D)** ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

**FLUOMAC®**  
Durchflusswächter  
Pump Automatic-Controller



**FLUOMAC® 6-2 & 6-2-1**  
Durchflusswächter  
Pump Automatic-Controller



**Durchflusswächter 3-2**  
Pump Automatic-Controller



**Durchflusswächter 5-2**  
Pump Automatic-Controller



**TEEPRES®-1**  
Durchflusswächter  
Pump Automatic-Controller



**PRESFLO-2-VARIO®**  
Durchflusswächter  
Pump Automatic-Controller



**BRIO®**  
Pumpensteuerung BRIO®  
Pump Automatic-Controller



**INVERTER-Pumpensteuerung 5**  
**WATERPUMP-INVERTER**  
2,2KW 5,0KW 5,5KW 7,5KW



**INVERTER-Pumpensteuerung 2**  
**WATERPUMP-INVERTER**  
0,75KW 1,1KW



**INVERTER-Pumpensteuerung 3**  
**WATERPUMP-INVERTER**  
2,2KW 1,5KW



**INVERTER-Pumpensteuerung 6**  
**WATERPUMP-INVERTER**  
01,1KW 0,75KW



**PRESFLO2-2**  
Durchflusswächter  
Pump Automatic-Controller



**Doppel-Pumpensteuerung 1**  
**DOUBLE PUMP CONTROLLER 1**



**STEADYPRES®**  
**PUMPENSTEUERUNG**  
Pump Automatic-Controller  
16,0Amp/ 12,0Amp/ 11,0Amp/ 8,5Amp/  
8,0Amp/ 7,0Amp/ 6,0Amp




**PRESFLO-2-MULTI®**  
Durchflusswächter  
Pump Automatic-Controller



**Problem:**

Pumpe wird durch die Pumpensteuerung (*Durchflusswächter, Inverter, usw.*) in bestimmten Zeitabständen, ohne ersichtlichen Grund „ein“ und nach kurzer Zeit „aus“ geschaltet (**Pumpe taktet**).

The pump is switched „on“ by the pump control (inverter, etc.) at certain intervals for no apparent reason and then switched „off“ after a short time (**pump cycling**).





I DE  
Alle Abnahmestellen (Wasserhahn, Spülkasten etc.) auf Lecks bzw. undichte Stellen überprüfen.

*Wird eine Pumpensteuerung mit integriertem oder externem Rückschlagventil verwendet, so ist Schmutz im Rückschlagventil die häufigste Fehlerursache. Zunächst muss ausgeschlossen werden, dass eine der Abnahmestellen tropft.*


UK  
Check all tapping points (water tap, WC-tank etc.) for leaks.

*If a pump control with internal or external check valve is used, dirt in the check valve is the most frequent cause of the fault.*



II DE  
**1 Abhilfe**  
Alle Wasser-Abnahmestellen auf vollen Durchfluss aufdrehen, um das in der Pumpensteuerung integrierte Rückschlagventil zu reinigen / zu spülen.

UK  
**1 Remedy**  
Turn all water taps on maximum flow to clean/flush the check valve integrated in the pump control.



## DE 2 Abhilfe

Ein zusätzliches Rückschlagventil vor dem Durchflusswächter installieren (niemals ein zweites Rückschlagventil ohne Takten der Pumpe anwenden).

UK

## 2 Remedy

Install an additional non-return check valve before pump control of the flow (never use a second check valve without cycling the pump).



**Kann der Fehler durch beschriebene Maßnahmen nicht behoben werden, so ist die Pumpensteuerung auszutauschen.**

**If the fault cannot be eliminated by the measures described, the pump control must be replaced.**

## Imprint/Impressum



Amur S.à r.l.  
 www.amur.lu  
 Email: info@amur.lu  
 Tel.: (+49) 0611-9 45 87 77-0  
 Fax: (+49) 0611-9 45 87 77-11